


# Przekrój normalny skala 1:50

**Odcinek drogi gminnej 001823T  
od km 0+000 do km 0+895**



**W-wa ściernalna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.3cm; szer. 3,00m**

W-wa profilująca z betonu asfaltowego 0/12,8 średnio 75 kg/m<sup>2</sup>; szer. 3,10m

## Istniejąca konstrukcja drogi o nawierzchni bitumicznej

**Uzupełnienie poboczy  
materiałem kamiennym  
minimum 6cm/m2**

<b>Investor</b>	<b>Gmina Łubnice</b> <b>28-232 Łubnice; Łubnice 66a</b>	<b>Wykonawca</b> <b>Rafał Suska</b> <b>28-200 Staszów; ul. Towarowa 12</b>
<b>Tytuł</b>	<b>Remont drogi gminnej nr 001823T Szczepbrzusz - Zakupniki</b> <b>od km 0+000 do km 0+895</b>	
<b>Nazwa rysunku</b>	<b>PRZEKRÓJ NORMALNY</b>	
<b>Opracowanie</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Nr uprawnień</b>
<b>Opracował</b>	<b>mgr inż. Rafał Suska</b>	<b>SWK/0096/PWB/15</b>
<b>Data opracowania</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nr rysunku</b>
<b>Październik 2016</b>		<b>Drogowa</b>
		<b>2.1</b>