Przekrój normalny skala 1:50

Odcinek drogi gminnej nr 001711T od km 0+000 do km 1+143



Uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym średnio 21cm/m2

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.3cm; szer. 3,00m

W-wa profilująca z betonu asfaltowego 0/12,8 średnio 75 kg/m2; szer. 3,10m

W-wa wyrównania kruszywem łamanym 4/63 średnio gr.15cm/m2; szer.3,20m

Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa adaptowana jako dolna warstwa podbudowy

Inwestor **Gmina Łubnice** **28-232 Łubnice; Łubnice 66a**	*Wykonawca* **Rafał Suska** **28-200 Staszów; ul. Towarowa 12**
Tytuł **Remont drogi gminnej nr 001711T Gace Stare od km 0+000 do km 1+143**	
Nazwa rysunku **PRZEKRÓJ NORMALNY**	*Skala* **1:50**

Opracowanie	*Imię i nazwisko*	*Nr uprawnień*	*Podpis*
Opracował	**mgr inż. Rafał Suska**	SWK/0096/PWBD/15	

Data opracowania	*Branża*	*Nr rysunku*
Październik 2016	**Drogowa**	**2.1**